GSR
Měřič kožního odporu

Uživatelská příručka

Obsah

Úvod....2
Systémové požadavky....2
Obsah balení....2
Rady a varování....2
První použití....2

Úvod

Těší nás, že jste si zakoupili náš Senzor pro měření kožního odporu - jedinečné zařízení, které Vám dovolí sledovat své emoce a reakce na nejrůznější podněty, jakkoliv se Vám mohou zdát stěží postřehnutelné.

Systémové požadavky

- Mobilní zařízení se systémem Android 3.2 nebo vyšší podporující USB OTG
- nebo PC s operačním systémem Windows

Obsah balení

- Měřící senzory s USB konektorem
- USB/mikroUSB OTG propojovací kabel
- Uživatelská příručka

Rady a varování

- Aby zařízení správně fungovalo, udržujte je čisté.
- Zamezte přímému kontaktu s ohněm, vodou a chraňte přístroj před extrémními teplotami.
- Zacházejte se senzory opatrně, nepoužívejte hrubou sílu.
- Zařízení není vyrobeno z materiálů škodících zdraví.
- Zařízení je zabaleno do ochranného materiálu, který je recyklovatelný a s nímž je třeba zacházet dle místních vyhlášek.
- Se všemi nerecyklovatelnými částmi přístroje je třeba zacházet dle místních vyhlášek.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení připojené, pokud je nepoužíváte.
- Více informací naleznete na https://www.happy-electronics.eu/podpora-2/podpora-gsr/?lang=cs

První použití

a) Použití senzoru s aplikací Emet

- Stáhněte aplikaci Emet z Google Play a spusťte ji.
- Připojte senzor ke svému zařízení s Androidem pomocí dodaného propojovacího kabelu.
- Připevněte senzory na vnitřní stranu prstů (nejlépe dvou) nebo dlaň tak, jak ukazuje obrázek na poslední straně.
- Povolte aplikaci používat USB zařízení. Připojení k internetu není pro měření třeba; pole “status” ukazuje, zda je senzor připojený správně. Pokud ukazuje „offline”,

zkuste senzor připojit znovu, případně aplikaci několikrát ukončit a znovu spustit, dokud nebude senzor „online".

- Měření začnete kliknutím na trojúhelníček v pravém horním rohu.
- Váš kožní odpor se začne zobrazovat v grafu. Časová prodleva od podnětu k zobrazení reakce může být až 10 sekund.
- Stoupající křivka kožního odporu (zobrazeného v ohmech) znamená posun k většímu uvolnění, klesání vyjadřuje posun ke stresu, neklidu, nervozitě. Je-li člověk klidný, hladina jeho kožního odporu zůstává konstantní, ve vodorovné linii.

b) Použití senzoru s programem GSR Studio

- Stáhněte program GSR Studio z https://www.happy-electronics.eu/download-2/?lang=cs
- Instalujte a spusťte program na svém PC, připojte senzor k počítači přímo pomocí USB konektoru.
- Je-li senzor připojen správně, v levém dolním rohu okna programu se zobrazí zelená ikona.
- Připevněte senzory tak, jak ukazují obrázky na poslední straně.
- Klikněte na Soubor → Nový a vytvořte nové sezení. Měření se poté samo spustí.
- Stoupající křivka kožního odporu (zobrazeného v ohmech jako výchozí jednotce, lze přepnout na siemensy) znamená posun k většímu uvolnění, klesání vyjadřuje posun ke stresu, neklidu, nervozitě. Je-li člověk klidný, hladina jeho kožního odporu zůstává konstantní, ve vodorovné linii.
- Po konci měření můžete kliknout na Soubor → Uložit, pokud chcete mít soubor k dispozici pro pozdější vyhodnocování a porovnávání.
- Dvojklikem na okno grafu otevřete dialog pro přidávání poznámek.
- Kliknutím pravým tlačítkem na okno grafu se zpřístupní kontextová nabídka s dalšími funkcemi.
- Více informací naleznete na https://www.happy-electronics.eu/podpora-2/podpora-gsrstudio/?lang=cs

GSR V2
Je-li vše zapojeno
správně, rozsvítí se
červená dioda

Připevněte senzor
jedním z těchto
způsobů